

Le client : Usine chimique

Date d'application : 2006

Problème : Perforation par corrosion d'une colonne au niveau d'un piquage

SOLUTION : découpe du piquage existant et mise en place par collage (Belzona 1121) d'un piquage en inox réalisé en atelier

