

Le client : Un fabricant de panneaux de particules

Date d'application : 2008

Equipement : Broyeur à bois

Problème : les chocs et les vibrations avaient fini par fendre le socle en béton, amplifiant encore les vibrations avec des conséquences sur les paliers et une casse possible à terme.

SOLUTION : après décaissement des angles du socle, de nouveaux goujons et renforts métalliques ont été noyés avec le BELZONA 4111 (Magma quartz)

Avantages et bénéfices : le BELZONA 4111, sans solvant et sans retrait, assure à présent un calage total du broyeur. La remise en service de la machine a pu être effective en 24H.

