

Le client : PORT AUTONOME – Le Milouin

Date d'application : 2005

Problème : usure des tuyères et safrans de ce bateau sablier qui navigue dans l'embouchure de la Loire

SOLUTION : application du système **BELZONA 1321 (Céramic S Métal)** sur l'intérieur des tuyères et les bords d'attaque des safrans. Protection extérieure des tuyères avec le **BELZONA 5811 (Immersion grade)**

