

**Le client :** TOTAL

**Date d'application :** juin 2004

**L'équipement :** une auge de vis sans fin de transfert des eaux

**Problème :** remise en état de l'auge

**SOLUTION :** *Burinage du béton fissuré et soufflé*  
*Sablage pour décaper les souillures d'hydrocarbures*

