

**Le client : RESTAURANT UNIVERSITAIRE**

**Date d'application : juin 2004**

**Problème : Détérioration des carrelages autour des caniveaux Inox**

**SOLUTION :**Après sciage du carrelage, reconstruction des pourtours des caniveaux au **BELZONA 4111 (Magma Quartz Industriel)**.

