


L'Équipement : câble électrique de grue portuaire


Le problème : usure par abrasion de la gaine isolante suite au frottement avec le sol

La solution

Reconstruction de la gaine par moulage avec l'élastomère liquide Belzona®2131 (D&A fluid) résistant à l'abrasion



Réalisation d'un moule pour coulage du Belzona 2131



L'application terminée