

Le client : Un fabricant d'explosifs

Date d'application : août 2001

L'équipement : une pompe de sablage humide

Problème : Revêtement intérieur endommagé

SOLUTION : Réparation sur site avec le Belzona 2111 (D&A Hi Build Elastomer)

