

**Le client : une compagnie maritime**

**Date d'application :** février 2002

**L'équipement :** un moteur WARTSILA 12 cylindres

**Problème :** usures, piquages du métal sur les portées de chemise et passages d'eau

**SOLUTION :** Reconstruction des zones piquées avec le système **BELZONA 1111 (Super Métal)**.



Zone réparée au BELZONA 1111  
(Super Métal).

