

**Le client : un fabricant de pompes pour le compte d'un service des eaux**

**Date d'application :** juillet 2011

**Problème :** cette pompe BERGERON RATEAU (12 tonnes !), qui alimente en eau potable une grande agglomération, présentait de nombreuses zones fortement endommagées par l'érosion-corrosion et l'électrolyse. Si rien n'était fait, la pompe risquait à terme de percer dans divers endroits, voire de se fragiliser, ce qui la rendrait alors inutilisable.

**Solution:**

Le client a opté pour la solution BELZONA, qui lui permet de rénover sa pompe pour un budget très inférieur au remplacement de celle-ci.

**Produits utilisés :**

Pour le rechargement des zones très usées : BELZONA 1311 et 1121

Pour le revêtement final (800µ) BELZONA 5811 DW2 (agrée pour le contact avec l'eau potable)

